105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 241

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «11» июля 2019 года.

Дата проведения заседания – 11.07.2019 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753);
3. **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163);
4. **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.
2. Менеджер ООО «ЕвроСтрой» Ямбулатова Елена Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753).

3. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163);
   ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

Об устранении **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753; адрес местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, строение 18, офис 25) нарушений, послуживших основанием для применения мер дисциплинарного воздействия (протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» № 240 от 27.06.2019г.), а именно: устранение нарушения пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753).

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:
Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753).

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753).

<u>По третьему вопросу повестки дня:</u>

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

3.1 О не устранении **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163; адрес местонахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в установленный срок – до 11.07.2019г. (протокол № 240 от 27.06.2019г.), а именно: не устранение нарушений пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:

Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163) **с 11.07.2019 года по 10.10.2019 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

<u>Приняли решение:</u>

В связи с нарушением **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов):

Рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163) **с 11.07.2019 года по 10.10.2019 года** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В этот период член саморегулируемой организации имеет право продолжать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163).

3.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление о выездной проверки Кавказским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий номер: № 239 от 03.07.2019г. **в отношении члена Ассоциации ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170; адрес местонахождения: 111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37).

В уведомлении указано следующее:

В ходе проведения выездной проверки в отношении **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) на объекте капитального строительства «Реконструкция лабораторного корпуса ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 13/15 квартал 18 выявлены нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности:

1. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п. 1 ч. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3.2 СП 7013330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 11.1.4 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» в рамках строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (ООО «ЕвроСтрой») не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на поверхности монолитной железобетонной стены подвала (отм. -3.600 – 0.000) по оси 1 присутствуют раковины (не обеспечена однородность бетона).

2. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п. 1 ч. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3.2 СП 7013330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 11.1.4 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» в рамках строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (ООО «ЕвроСтрой») не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на поверхности монолитной железобетонной стены подвала (отм. -3.600 – 0.000) по оси 5 присутствуют пустоты и раковины (не обеспечена однородность бетона).

3. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п. 1 ч. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3.2 СП 7013330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 11.1.4 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» в рамках строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (ООО «ЕвроСтрой») не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на поверхности монолитной железобетонной стены подвала (отм. -3.600 – 0.000) по оси А в осях 4-5 присутствуют пустоты и раковины (не обеспечена однородность бетона).

4. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п. 1 ч. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3.2 СП 7013330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 11.1.4 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» в рамках строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (ООО «ЕвроСтрой») не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на поверхности колонны монолитного железобетонного каркаса по оси 4/1 на отм. -3.600 – 0.000 присутствуют раковины и пустоты (не обеспечена однородность бетона).

5. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п. 1 ч. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3.2 СП 7013330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 11.1.4 СП 63.13330.2012 «Бетонные и

железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» в рамках строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (ООО «ЕвроСтрой») не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на поверхности колонны монолитного железобетонного каркаса по оси 4 на отм. -3.600 – 0.000 присутствуют раковины и пустоты (не обеспечена однородность бетона).

6. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п. 1 ч. 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, п. 5.3.2 СП 7013330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 11.1.4 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» в рамках строительного контроля лицом, осуществляющим строительство (ООО «ЕвроСтрой») не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на поверхности колонны монолитного железобетонного каркаса в осях А – 5 на отм. +3.600 – +6.700 присутствуют раковины и пустоты (не обеспечена однородность бетона).

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 15.08.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 15.08.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Направить выписку из настоящего протокола в **Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А