105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 294

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «27» апреля 2021 года.

Дата проведения заседания – 27.04.2021 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Неустроева Ирина Юрьевна – Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632);
3. Представитель **ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР).**

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;
2. **Рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия к члену Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Викулина Андрея Анатольевича:

В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление о выездной проверке Центрального управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий номер: № 147 от 21.04.2021г. **в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО» - ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632; адрес местонахождения: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 7, помещение 1, комната 30, этаж 2).

В уведомлении указано следующее:

По результатам проведения выездной проверки в отношении **ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632) при строительстве объекта капитального строительства ««Реконструкция с техническим перевооружением специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: Московская область, Истринский район, с/п. Ивановское, пос. ОПХ Манихино», расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, д. Ивановское, п. ОПХ Манихино выявлены нарушения требований нормативных правовых актов (далее – обязательные требования) а именно:

1. Лабораторный корпус № 6. Не выполнено предусмотренное проектной документацией усиление проемов над установленными воздуховодами, проходящими через стены, что нарушает требования проектной документации Раздел ПД № 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения Книга № 1 Конструктивные и объемно-планировочные решения Лабораторного корпуса № 6 2 Том 4.1 шифр ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР1 лист 90.1; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2. Лабораторный корпус № 6. Для монтажа систем вентиляции выполнены не предусмотренные проектной документацией отверстия в плите перекрытия отм. 0.000 в/о Б/5-7, что нарушает требования проектной документации Раздел ПД № 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения Книга № 1 Конструктивные и объемно-планировочные решения Лабораторного корпуса № 6 Том 4.1 шифр ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР1 лист 1; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3. Лабораторный корпус № 5 Не выполнена предусмотренная проектной документацией защита металлических конструкций козырька грунтовкой ГФ-021 за два раза, что нарушает требования проектной документации Раздел ПД № 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения Книга № 1 Конструктивные и объемно-планировочные решения Лабораторного корпуса № 5 Том 4.2 шифр ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР2 лист 42; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4. Лабораторный корпус № 5 Покрытие козырька из металочерепицы имеет механические повреждения и сквозные отверстия, что нарушает требования проектной документации Раздел ПД

№ 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения Книга № 1 Конструктивные и объемно-планировочные решения Лабораторного корпуса № 5 Том 4.2 шифр ППГ-ВГНКИ-ГМО-П-КР2 лист 42; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5. Лабораторный корпус № 6 Отсутствует предусмотренный проектной документацией Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ, что нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект организации строительства Том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОС лист 27; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6. Отсутствует предусмотренный проектной документацией акты на обратную засыпку трубопроводов с уплотнением, что нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект организации строительства Том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОС лист 28; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, не выполнена на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность, что нарушает требования проектной документации раздел 6 «Проект организации строительства» том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 32; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8. Допущены к выполнению работ работники без защитных касок, что нарушает требования проектной документации раздел 6 «Проект организации строительства» том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 32; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9. В бытовых и складских помещениях не установлены огнетушители. Места установки огнетушителей не обозначены информационным знаком «Огнетушитель», 3 что нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект организации строительства Том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОС лист 34; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10. Лабораторный корпус № 6. Нарушен порядок укладки и уплотнения, обеспечивающий заданную плотность и однородность бетона на железобетонных конструкциях в осях Б-В/4-4 на отм. +0,100, что нарушает требования ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ в части соответствия п. 49 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 в части соответствия п. 5.3.6 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
11. Лабораторный корпус № 5 По внешнему осмотру качество сварных швов металлических конструкций козырька в осях А/1-2 не удовлетворяет требованиям таблицы 10.7 СП 70.13330.2012, а именно поверхность швов не равномерно-чешуйчатая, с прожогами, наплывами, сужениями и перерывами, что нарушает требования ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ в части соответствия п. 49 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 в части соответствия п. 10.4.4 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
12. Лабораторный корпус № 6. Отсутствует (не выполнялся) контроль предельных отклонений фактического положения конструкций фасадных систем от предусмотренного проектом, что нарушает требования ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ в части соответствия п. 49 Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 в части соответствия п. 7.4.13 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
13. Осуществляется эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что нарушает требования ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);
14. В строящихся зданиях расположены временные склады оборудования в горючей упаковке, что нарушает требования ст. 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ; п. 312 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);
15. У выезда с территории строительства не установлена предусмотренная проектной документацией мойка колес с оборотным водоснабжением и механической очисткой сточных вод, что нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект организации строительства Том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОС лист 34; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 4
16. Выполняется сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства, что нарушает требования проектной документации Раздел 6 Проект организации строительства Том 6 шифр 2015-08-07-38-ПОС лист 34; ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632).

- вынести **ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 30.06.2021 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632).

Вынести **ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 30.06.2021 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А