105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 213

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «18» октября 2018 года.

Дата проведения заседания – 18.10.2018 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931);
3. **ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305);
4. **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170);
5. **ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** (ИНН 7709752116);
6. **АО «Вега-Тепло»** (ИНН 7729578508);
7. **ООО «АйТи Групп»** (ИНН 7715876984);
8. **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526);
9. **ООО «Импекс»** (ИНН 7733261172);
10. **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО «Монолит» (ИНН 7720615931);
   ООО «ФТ Стройинжиниринг» (ИНН 7710937305);
   ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170);
   АО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508);
   ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984);
   ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526);
   ООО «Импекс» (ИНН 7733261172);
   ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753);

3. **Контроль за исполнением решений Дисциплинарной комиссии по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН 7709752116).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 На момент проведения заседания член Ассоциации - **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение 1, комната 5), не устранил требования согласно протоколов Правления Ассоциации (№ 499 от 28.06.2018г.; № 516 от 27.09.2018г.), а именно: не устранены нарушения пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее данные на 2-х специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ).

А также **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931) нарушил требования:
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов);
- пунктов 4.10, 4.13, статьи 4 Положением о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Рекомендуется: исключить **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931).

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушениями **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931):
- пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее данные на 2-х специалистов, включенных в НРС НОСТРОЙ);
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов);
- пунктов 4.10, 4.13, статьи 4 Положением о членстве в Ассоциации (неуплата целевого взноса на страхование гражданской ответственности на случай причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО».

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931).

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверок (№ 5806/18 от 17.07.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий номер: № 302 от 26.07.2018г. **в отношении члена Ассоциации ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305; адрес местонахождения: 123104, город Москва, Большая Бронная улица, дом 25, строение 2).

В акте № 5806/18 от 17.07.2018 года указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Подземный гараж-стоянка», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Хамовники, ул. Плющиха, вл. 37 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 12.07.2018
1. Сведения об окончании строительства объекта направлены в искаженном виде, что выражено в фактическом невыполнении полного объема работ по строительству подземного гаража стоянки и препятствует осуществлению Мосгосстройнадзором мероприятий по оценке соответствия работ, которые должны быть завершены, и объекта в целом, в части соответствия требованиям технических регламентов и проектной документации.
Так, в нарушение проектной документация, раздел 8 «перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 16П.-15-(907/2016-16)-ООС-К2, лист 2 «Схема планировочной организации земельного участка» не выполнено благоустройство: отсутствуют озеленение, детская площадка, проезд с покрытием из брусчатки, тротуары с покрытием из брусчатки. В нарушение проектной документации, раздел 3 «Архитектурные решения»; лист 3: не выполнен монтаж шумоглушащих панелей; лист 7: не выполнен монтаж акустических плит в/о Б/5-8; литс9, кровля блока въезда-выезда в/о 5-7/Б-В.
2. в нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.55, ст.52 п.6 не в полном объеме представлена исполнительная документация на наружные и внутренние инженерные сети электроснабжения и по слаботочным системам.
3. В нарушение ч. 3, ст. 34, ч. 7, ст. 39 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч.ч. 1, 4, ст. 53 ГрК РФ; п.п. А – Е, п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «о порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 4, 6 РД 11-02-2006 техническим заказчиком ненадлежащим образом осуществляется строительный контроль, в результате чего допущены следующие нарушения:
- В нарушение ст. 10ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 6.13 (подрядчик), 4.1.3 (заказчик) СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» Безопасные для здоровья человека условия пребывания в здании не подтверждены протоколами лабораторных и инструментальных исследований в необходимом объеме с учетом возможных источников воздействия

- В нарушение ч. 6 ст. 52 градостроительного кодекса Российской Федерации в нарушение проекта разд. 2 «СПОЗУ» шифр 16.П-15-TLP-345-ПЗУ.К, Л.2
- не выполнено благоустройство и озеленение территории
- не выполнена детская площадка с установкой игрового оборудования, площадка отдыха (в том числе площадка отдыха для ММГН)
- не установлены МАФ (урны, скамьи), столбики разделительные
- не выполнены проезды, тротуары с покрытием из гранитной плитки и устройством подогрева,
- не выполнены газон, посадка зеленых насаждений, цветники
- не выполнено место отдыха инвалида-колясочника, выделенное специальным знаком и разметкой 1,5Х1,5 м
- территория не освобождена от строительных материалов, бытовки, МТК, отходов строительства.
- Не предъявлена документация, подтверждающая санкционированное размещение отходов строительства, грунтов для оценки соответствия выполненных мероприятий по обращению с отходами строительства утвержденным проектным решением 2 «СПОЗУ» шифр 16.П-15-TLP-345-ПЗУ.К, Л. «картограмма земляных масс», разд. 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» шифр 16.П-15-(907/2016-16)-ООС-К
- не предъявлена исполнительная документация по благоустройству с результатами строительного контроля, в том числе по качеству материалов, использованных для благоустройства разд. 6 «Проект организации строительства» шифр ПЛ-037-1-ПОС.ПЗ л. 25, 26
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 6, Не завершены работы по устройству проездов для передвижной пожарной техники.
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 6, Не завершен монтаж патрубков выведенных наружу для подключения передвижной пожарной техники.
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 8, Не завершены отделочные работы на путях эвакуации.
- В нарушение Проекта, раздел 9, МОПБ, ППМ 01-02/16, лист 8, Не завершен монтаж систем автоматической противопожарной защиты. Не проведены опробования систем АПЗ с аэродинамическими испытаниями систем противодымной защиты по ГОСТ Р 53-300-2009, с оформлением исполнительной документации.

А также не устранение **ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305) предписаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 06.09.2018 г. (протокол № 203 от 02.08.2018г.), в срок до 04.10.2018 г. (протокол № 208 от 06.09.2018г.), в срок до 18.10.2018 г. (протокол № 211 от 04.10.2018г.).

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 08.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 08.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ФТ Стройинжиниринг»** (ИНН 7710937305).

2.3 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление о выездной проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий номер: № 400 от 11.10.2018г. **в отношении члена Ассоциации ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170; адрес местонахождения: 111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37).

В уведомлении указано следующее:

В ходе проведения выездной проверки в отношении **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) на объекте капитального строительства «Реконструкция лабораторного корпуса ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 13/15 квартал 18 выявлены нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности:

1. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, листа 15 раздела 6 тома 6 «Проект организации строительства» 174-13-06-ПОС, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на объекте не устроена временная дорога с покрытием из грунта, уплотненного щебнем, длиной 170,1 п.м.
2. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, лист 8 раздела 7 тома 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 174-13-07-ПОД, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: не представлен Журнал производства работ, в котором отображался ход работ, а также факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях заказчика и подрядчика (дата начала окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с выходом из строя строительной техники, мнения заказчика по частным вопросам, а так же все то, что может повлиять на окончательный срок сдачи работ).
3. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, листа 10 раздела 7 тома 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 174-13-07-ПОД, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: не предоставлены наряд-допуски на все работы по демонтажу строительных конструкций, оформленные согласно Приложения Д к СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
4. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, листа 1 «Стройгенплан, показатели» раздела 6 тома 6 «Проект организации строительства» 174-13-06-ПОС, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев

Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на въезде на строительную площадке не установлен план-схема пожарной защиты с нанесенными зданиями, въездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 22.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 22.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170).

2.4 В связи с нарушением **АО «Вега-Тепло»** (ИНН 7729578508; адрес местонахождения: 121357, город Москва, улица Багрицкого, дом 32, этаж 1, помещение II, комната 3) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
АО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508).

- вынести **АО «Вега-Тепло»** (ИНН 7729578508) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
АО «Вега-Тепло» (ИНН 7729578508).

Вынести **АО «Вега-Тепло»** (ИНН 7729578508) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **АО «Вега-Тепло»** (ИНН 7729578508).

2.5 В связи с нарушением **ООО «АйТи Групп»** (ИНН 7715876984; адрес местонахождения: 117218, город Москва, Новочеремушкинская улица, дом 31) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984).

- вынести **ООО «АйТи Групп»** (ИНН 7715876984) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «АйТи Групп» (ИНН 7715876984).

Вынести **ООО «АйТи Групп»** (ИНН 7715876984) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «АйТи Групп»** (ИНН 7715876984).

2.6 В связи с нарушением **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526; адрес местонахождения: 111123, город Москва, улица 1-я Владимирская, дом 4) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526).

- вынести **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «ВАМ-Элит» (ИНН 7720252526).

Вынести **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ВАМ-Элит»** (ИНН 7720252526).

2.7 В связи с нарушением **ООО «Импекс»** (ИНН 7733261172; адрес местонахождения: 125373, город Москва, проезд Походный, дом 4, офис 04) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «Импекс» (ИНН 7733261172).

- вынести **ООО «Импекс»** (ИНН 7733261172) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «Импекс» (ИНН 7733261172).

Вынести **ООО «Импекс»** (ИНН 7733261172) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Импекс»** (ИНН 7733261172).

2.8 В связи с нарушением **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753; адрес местонахождения: 111020, город Москва, улица Боровая, дом 7, строение 10, помещение VII, комната 35) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:
- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753).

- вынести **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»:
ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753).

Вынести **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 01.11.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753).

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

Об устранении **ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** (ИНН 7709752116, адрес местонахождения: 109147, город Москва, Марксистский переулок, дом 6) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 04.07.2018 г. (Акт № 0406/03-С от 04.06.2018г.), а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 27.09.2018 г. (протокол № 206 от 23.08.2018г.), в срок до 18.10.2018 г. (протокол № 210 от 27.09.2018г.), а именно: устранение нарушения пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: предоставлены сведения о руководителях и специалистах, содержащие данные на 2-х специалистов включенных в НРС НОСТРОЙ).

Рекомендуется:
- завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН 7709752116);

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Завершить дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»:
ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (ИНН 7709752116).

Направить выписку из настоящего протокола **ООО ТСК «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** (ИНН 7709752116).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А