105066, город Москва,
улица Новая Басманная,
дом 28 стр.1,помещение 8.
www.opo-np.ru
info@opo-np.ru
Тел.:+7 (985) 364-88-90
+7 (499) 261-71-76
+7 (499) 261-69-42
+7 (499) 261-69-55

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Протокол № 217

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «22» ноября 2018 года.

Дата проведения заседания – 22.11.2018 года.
Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут.
Заседание закрыто - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

1. Клинова Галина Николаевна – Председатель комиссии;
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – Член комиссии;
3. Швец Дмитрий Юрьевич - Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
2. **АО «СТТ груп»** (ИНН 7715784959);
3. **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170);
4. **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Избрание секретаря заседания**;

2. **Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:**
   АО «СТТ груп» (ИНН 7715784959);
   ООО «ЕвроСтрой» (ИНН 7719672170);
   ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 О не устранении **АО «СТТ груп»** (ИНН 7715784959, адрес местонахождения: 111024, город Москва, Андроновское шоссе, дом 26, строение 5) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 23.04.2018 г. (Акт № 2103/01-С от 21.03.2018г.), а также предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 28.06.2018 г. (протокол № 192 от 24.05.2018г.), в срок до 26.07.2018 г. (протокол № 198 от 28.06.2018г.), в срок до 23.08.2018 г. (протокол № 202 от 26.07.2018г.), в срок до 27.09.2018 г. (протокол № 206 от 23.08.2018г.), в срок до 25.10.2018 г. (протокол № 210 от 27.09.2018г.), в срок до 08.11.2018 г. (протокол № 214 от 25.10.2018г.), в срок до 22.11.2018 г. (протокол № 216 от 08.11.2018г.), а именно: не устранение нарушения пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов).

Рекомендуется:
- вынести **АО «СТТ груп»** (ИНН 7715784959) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.11.2018г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **АО «СТТ груп»** (ИНН 7715784959) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 29.11.2018г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **АО «СТТ груп»** (ИНН 7715784959).

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление о выездной проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий номер: № 400 от 11.10.2018г. **в отношении члена Ассоциации ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170; адрес местонахождения: 111524, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, помещение XXVII, комнаты 35-37).

В уведомлении указано следующее:

В ходе проведения выездной проверки в отношении **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) на объекте капитального строительства «Реконструкция лабораторного корпуса ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, 13/15 квартал 18 выявлены нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности:

1. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, листа 15 раздела 6 тома 6 «Проект организации строительства» 174-13-06-ПОС, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на объекте не устроена временная дорога с покрытием из грунта, уплотненного щебнем, длиной 170,1 п.м.
2. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, лист 8 раздела 7 тома 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 174-13-07-ПОД, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: не представлен Журнал производства работ, в котором отображался ход работ, а также факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях заказчика и подрядчика (дата начала окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с выходом из строя строительной техники, мнения заказчика по частным вопросам, а так же все то, что может повлиять на окончательный срок сдачи работ).
3. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, листа 10 раздела 7 тома 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 174-13-07-ПОД, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: не предоставлены наряд-допуски на все работы по демонтажу строительных конструкций, оформленные согласно Приложения Д к СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
4. В нарушение ч.ч. 1, 2 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), п.п. «в» п. 5, п. 9 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468, листа 1 «Стройгенплан, показатели» раздела 6 тома 6 «Проект организации строительства» 174-13-06-ПОС, в рамках строительного контроля уполномоченным представителем лица, осуществляющего строительство (заместитель директора по строительству ООО «ЕвроСтрой» Алиев

Н.В.), не осуществлен контроль за соблюдением последовательности и состава технологических операций, а именно: на въезде на строительную площадке не установлен план-схема пожарной защиты с нанесенными зданиями, въездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

А также о не устранении **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 22.11.2018 г. (протокол № 213 от 18.10.2018г.).

Рекомендуется:
- вынести **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 06.12.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:
«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Вынести **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 06.12.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «ЕвроСтрой»** (ИНН 7719672170).

2.3 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 9292/18 от 14.11.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 454 от 15.11.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15А, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 14.11.2018

По результатам проведенной 06.11.2018 проверки совместно со специалистами ГБУ «ЦЭИИС», согласно заключениям № 14768/18 от 14.11.2018, № 14863/18 от 14.11.2018, № 14862/18 от 14.11.2018, №14770/18 от 14.11.2018,.

1. В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.1.4, СП 70.13330.2012 п.5.3.6 (СП 70.13330.2012 п.5.18.4, Приложение Х)., СП 70.13330.2012 п.5.18.16. Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14768/18

В конструкции «Стена в осях: 13с/Жс-Ис на отм. +9,900» обнаружены раковины, размеры которых превышают предельно допустимые значения установленные СП 70.1330.2012 п. 5.18.4 (Приложение Х), что не соответствует нормативным требованиям

В конструкции «Стена в осях: 7с-8с/Гс-Дс на отм. +9,900, Стена в осях: 2с-3с/Вс-Гс на отм. +9,900, Стена в осях: 3с/Бс/Гс на отм. +9,900» , обнаружены обнажения арматуры, что не соответствует нормативным требованиям

В конструкции «Стена в осях: 4с/ Жс-Ис на отм. +9,900, Стена в осях: 1с/Гс-Ес на отм. +9,900», обнаружены недоуплотненные участки бетона, что не соответствует нормативным требованиям

2. В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14770/18

Толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 10с/Жс-Ис на отм. +9,900» составила 36-44мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации стадия «Р» шифр № ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ2 стадия «Р», лист 5, принята 28мм. отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от +8 до +16 мм, что не соответствует нормативным требованиям

3. В нарушение СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=200мм +6мм; -3мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1; Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14862/18

На отметке: +9,900 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 4с/Ес-Жс; 9с-11с/Дс; 9с/Бс-Гс; составили от -3мм до +15мм, что не соответствует проекту П, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист: 12 и нормативным требованиям

4. В нарушение СП 70.13330.2012 пункта 5.18.3 табл. 5.12 п.3 (По приложению Х, табл. Х.1) А7(15мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. Заключения ГБУ ЦЭИИС № 14863/18

На отметке: +9,900 максимальное отклонение от прямолинейности бетонных поверхностей монолитной ж/б стены в осях: Ес+0,2м/ас-6с составило 18мм, что не соответствует проекту П, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист: 12 и нормативным требованиям

Рекомендуется:

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134);

- вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 20.12.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За»	3 (три)
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Вынести **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 20.12.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «СРО «ОПО» Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор
Ассоциации "СРО "ОПО"

Самохотова Т.А