Тел.:+7 (985) 364-88-90 +7 (499) 261-71-76

+7 (499) 261-69-42

+7 (499) 261-69-55



Протокол № 207

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «30» августа 2018 года.

Дата проведения заседания – 30.08.2018 года.

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. **Форма проведения заседания** — совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто – 12 часов 00 минут. **Заседание закрыто** - 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

- 1. Клинова Галина Николаевна Председатель комиссии;
- 2. Самохотова Татьяна Анатольевна Член комиссии;
- 3. Швец Дмитрий Юрьевич Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

- 1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
- 2. **ООО** «**СВАРГО** инжиниринг» (ИНН 7705516982);
- 3. **ООО** «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание секретаря заседания;
- 2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:

ООО «**СВАРГО** инжиниринг» (ИНН 7705516982)

ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 6076/18 от 25.07.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 307 от 30.07.2018 года, **в отношении члена Ассоциации ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982; адрес местонахождения: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, офис 3).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982) осуществляющего реконструкцию, строительство объекта капитального строительства «Регенерация комплекса зданий с приспособлением под жилые квартиры и устройством подземной автостоянки. Этапы 1, 2.», расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Якиманка, ул. Большая Полянка, вл. 9, стр. 1, 2, 4, 5, 6:

Нарушения выявлены 25.07.2018г.

Не выполнено в установленный срок законное предписание Мосгосстройнадзора от 04.06.2018г № 3561/18 со сроком исполнения 16.07.2018:

- В нарушение СП 63.13330.2012 п. 11.2.3 (СП 70.13330.2012 п. 5.16.16, таблица 5.10). По результатам отрицательных заключений лаборатории ГБУ ЦЭИИС от 31.05.2018г. (зарегистрированы 01.06.2018) № 7192/18; № 7164/18; № 7162/18; № 7193/18 подрядчиком при производстве монолитных работ допущены следующие нарушения:
- 1. Толщина защитного слоя бетона в конструкции «Стена в осях 6.4/6.А-6.В на отм.+15,950» составила 14-61 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации шифр №10Ф16 КЖ-1/6.2, стадия «Р», лист 5, принята 37 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -23 до +24 мм, что не соответствует требования СП 63.13330.2012 п. 11.2.3. (СП 70.13330.2012 п.5.16.16, таблица 5.10).
- 2. На отметке : +15,950 отклонения размеров длин от проектного значения монолитных ж/б стен в осях: 6.2/6.А; 6.2+1,63м/6.А; 6.2+3,64м/6.А; 6.4+2,24м/6.А; 6.5/6.А; 6.7/6.А; 6.7+1,825м/6.А составили от -36мм до +40мм, что не соответствует проекту П, шифр: $10\Phi16$ -КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п5 (±20 мм), погрешность измерений (±1 мм), согласно таблице 1.

- 3. На отметке: +15,950 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 6.2+1,55м/6.A+5.3м; 6.5+1,9м/6.B+0,95м; 6.6+2,25м/6.A+5,3м составили от -8мм до +15мм, что не соответствует проекту П, шифр: $10\Phi16$ -КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=300мм +9мм; -6мм), погрешность измерений (±1 мм), согласно таблице 1;
- 4. На отметке: +15,950 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: 6,2+1,55м/6.A+5,3м;6.2+0,2м/6.B+0,62м; 6.5+1,9м/6.A+5,3м; 6.5+1,9м/6.B+0,95м составили от 0мм до +30мм, что не соответствует проекту П, шифр: $10\Phi16$ -КР, лист 10 и требованиям СП 70.13330.2012 пункт 5.18.3, таблица 5.12, п.6 (при h=600мм +13мм: -11мм),погрешность измерений (±1 мм), согласно таблице 1.
- 5. В результате проведенного визуально-инструментального обследования выявлены следующие дефекты:
- 5.1 В конструкциях «Стена в осях 6.4/6.А-6.В на отм. +15,950», «Стена в осях 6.4/6.Б-6.В на отм.+15,950», «Стена в осях 6.10-6.11/6.Г на отм.+15,950», «Стена в осях 6.8/6.А-6.Б на отм. +15,950» выявлены обнажения арматуры, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п.5.18.16;
- 5.2 В конструкции «Стена в осях 6.3/6.В- $6.\Gamma$ на отм. +15,950», «Стена в осях 6.8-6.10/6.А-6.Б на отм. +15,950» обнаружен недоуплотненный участок бетона, что не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 5.3.6;
- 5.3 В конструкциях «Стена в осях 6.3/6.А-6.Б на отм. +15,950» выявлены трещины, ширина раскрытия которых не превышает предельно допустимые значения установленные из условия сохранности арматуры, что соответствует требованиям СП 70.13330.2012 п. 5.18.20;
- В нарушение п. 428 к) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 Допущено хранение баллонов с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков.
- В нарушение п. 367 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 Допущено размещение административно-бытовых помещений в строящемся (реконструируемом) здании не выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

А также не устранение **ООО** «**СВАРГО инжиниринг**» (ИНН 7705516982) предписания Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» в срок до 30.08.2018 г. (протокол № 204 от 09.08.2018г.)

- вынести **ООО** «**СВАРГО инжиниринг**» (ИНН 7705516982) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 06.09.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение:

Вынести **ООО «СВАРГО инжиниринг»** (ИНН 7705516982) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 06.09.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «**СВАРГО** инжиниринг» (ИНН 7705516982).

- 2.2 На момент проведения заседания член Ассоциации **ООО** «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851, адрес местонахождения: 129515, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, офис 203), не устранил требования согласно протокола Правления Ассоциации (№ 499 от 28.06.2018г.), а именно: не устранены нарушения пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:
- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов;
 - требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе.

Рекомендуется: исключить ООО «Строительная компания-17» (ИНН 7717735851).

Результаты голосования:

 «За»
 3 (три)

 «Против»
 0 (ноль)

 «Воздержались»
 0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушениями **ООО** «**Строительная компания-17**» (ИНН 7717735851) пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:

- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов;
 - требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе.

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение **ООО** «**Строительная компания-17**» (ИНН 7717735851) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО».

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «**Строительная компания-17**» (ИНН 7717735851).

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор

Ассоциации "СРО" ОПО"

Самохотова Т.А