www.opo-np.ru info@opo-np.ru

Тел.:+7 (985) 364-88-90 +7 (499) 261-71-76

+7 (499) 261-69-42

+7 (499) 261-69-55



Протокол № 195

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «07» июня 2018 года.

Дата проведения заседания – 07.06.2018 года.

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. Форма проведения заседания — совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто -12 часов 00 минут. **Заседание закрыто** -12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

- 1. Клинова Галина Николаевна Председатель комиссии;
- 2. Самохотова Татьяна Анатольевна Член комиссии;
- 3. Швец Дмитрий Юрьевич Член комиссии;

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

- 1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич;
- 2. **ООО** «Монолит» (ИНН 7720615931);
- 3. **ООО** «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

Присутствуют:

1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание секретаря заседания;
- 2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:

ООО «Монолит» (ИНН 7720615931);

ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

2.1 О не устранении ООО «Монолит» (ИНН 7720615931, адрес местонахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1,помещение 1, комната 5) нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки в установленный срок – до 19.03.2018 г. (Акт № 1902/01-С от 19.02.2018г.), а именно: не устранение нарушения пункта 3.1.1. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (Требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1 содержащее сведения о 2-х специалистах включенных в НРС НОСТРОЙ с приложением подтверждающих документов).

Рекомендуется:

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931);
- вынести **ООО** «**Монолит**» (ИНН 7720615931) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 28.06.2018г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «Монолит»** (ИНН 7720615931).

Вынести **ООО** «**Монолит**» (ИНН 7720615931) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 28.06.2018г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «Монолит» (ИНН 7720615931).

2.2 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступил акт проверки (№ 3543/18 от 28.05.2018 года) Комитета государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) входящий № 218 от 30.05.2018 года, в отношении члена Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134; адрес местонахождения: 108841, город Москва, город Троицк, Микрорайон «В», дом 55, комната 100).

В акте указано следующее:

В ходе проведения проверки в отношении **ООО** «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) осуществляющего строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва, ЮВАО, Рязанский, ул. Федора Полетаева, вл. 15A, стр.1; вл. 15, корп.5 выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

Нарушения выявлены 28.05.2018

По результатам проведенной 10.05.2018 проверки совместно со специалистами ГУБ «ЦЭИИС», согласно заключениям № 6358/18 от 25.05.2018, №6364/18 от 25.05.2018, №6365/18 от 25.05.2018, 36357/18 от 25.05.2018, №6359/18 от 25.05.2018

- 1. В нарушение № ПДРД-ЛИ-ГР-15-ПОС, стадии «П», Лист:32, (СНиП 52-012003 п. 8.1.4). В конструкциях «Стена в осях: 2с-3с/Дс, 1с/Дс-Гс, 8с/Ас-Ис на отм. 8,540» выявлены недоуплотненные участки бетона, что не соответствует требованиям утвержденного проекта.
- 2. В нарушение шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист 7, СНиП 52-01-2003 п. 8.5.7, СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.3 (5мм), погрешность измерений (± 1 мм), согласно таблице 1. На отметке: -8,540 максимальные отклонения местных неровностей бетонных поверхностей монолитных ж/б стен в осях: СТ3; СТ4; СТ5; СТ6; СТ7; СТ8 составили от 10мм до 19мм, что не соответствует утвержденному проекту.
- 3. В нарушение СНиП 52-01-2003 п.8.5.7, СНиП 3.03.01-87 таблица 11, п.5 (+6мм; -3мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. На отметке: -8,540 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б стен: СТ3; СТ8 составили от +2мм до +15мм, что не соответствует утвержденному проекту.
- 4. В нарушение СНиП 3.03.01-87 п. 2.104, таб. 9. Шаг армирования в конструкции «Стена в осях: 4с/Гс-Дс на отм. -8,540» составил 150-202мм. Шаг армирования по данным рабочей документации № ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ01, Стадия «Р», Лист: 64, принят 200 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находится в интервале от -50 до +2 мм, что не соответствует нормативным требованиям.
- 5. В нарушение СНиП 52-01-2003 п.8.5.7 СНиП 3.03.01-87 табл.11 п.4 (±20мм), погрешность измерений (±1мм), согласно таблице 1. На отметке: -8,540 отклонения размера длины от проектного значения монолитной ж/б стены СТ4 составили от -38мм до -30мм, что не соответствует проекту П, шифр ПДРД-ЛИ-ГР-15-КР, лист 7; проект П, шифр №ПДРД-ЛИ-ГР-04/2015 от 20.04.2015г. листы 31; 32 (уточненные размеры указаны в проекте Р, шифр: ПДРД-ЛИ-ГР-15-КЖ01, лист 55) и нормативным требованиям.

Рекомендуется:

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: **ООО** «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134);
- вынести **ООО** «**Строительно-монтажное управление №12**» (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 05.07.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «Строительно-монтажное управление №12»** (ИНН 5046072134).

Вынести **ООО** «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 05.07.2018 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола в **Комитет государственного строительного надзора города Москвы.**

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «Строительно-монтажное управление №12» (ИНН 5046072134).

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор

Ассоциации "СРО" ОПО"

Самохотова Т.А