www.opo-np.ru info@opo-np.ru

Тел.:+7 (985) 364-88-90 +7 (499) 261-71-76

+7 (499) 261-69-42

+7 (499) 261-69-55



Протокол № 240

Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций»

город Москва «27» июня 2019 года.

Дата проведения заседания – 27.06.2019 года.

Место проведения заседания – РФ, 105056, город Москва, Новая Басманная, дом 28/1, офис 8. Форма проведения заседания — совместное очное присутствие членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» (далее – Ассоциация)

Заседание открыто — 12 часов 00 минут. **Заседание закрыто** — 12 часов 30 минут.

Присутствуют члены Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»:

- 1. Клинова Галина Николаевна Председатель комиссии;
- 2. Самохотова Татьяна Анатольевна Член комиссии;
- 3. Неустроева Ирина Юрьевна Член комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии считается правомочным, подтверждено присутствие 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии от общего состава 3 (трех) членов Дисциплинарной комиссии

Приглашены:

- 1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич:
- 2. **ООО «МАРК-1»** (ИНН 7734401697);
- 3. ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753);
- 4. **ООО** «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163);
- 5. **ООО** «СтройБазис» (ИНН 7714424632);
- 6. Представитель ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР).

Присутствуют:

- 1. Главный специалист Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулин Андрей Анатольевич:
- 2. Заместитель генерального директора ООО «СтройБазис» Верижников Александр Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Избрание секретаря заседания;
- 2. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации «СРО «ОПО»:

ООО «МАРК-1» (ИНН 7734401697);

ООО «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753);

ООО «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163);

ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632).

По первому вопросу повестки дня:

Выступила Клинова Галина Николаевна с предложением избрать секретарем заседания Самохотову Татьяну Анатольевну.

Результаты голосования:

«За» <u>3 (три)</u> «Против» <u>0 (ноль)</u> «Воздержались» <u>0 (ноль)</u>

Приняли решение: избрать секретарем заседания Самохотову Т.А.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали информацию главного специалиста Контрольной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО» Викулина Андрея Анатольевича:

- **2.1** На момент проведения заседания член Ассоциации **OOO** «**MAPK-1**» (ИНН 7734401697, адрес местонахождения: 123098, город Москва, улица Академика Бочвара, дом 10Б, офис 1), не устранил требования согласно протокола Правления Ассоциации № 550 от 29.03.2019г., а именно: не устранены нарушения:
 - пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:
- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах, включенных в НРС НОСТРОЙ (с приложением подтверждающих документов);
- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе (с приложением договоров аренды);
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется: исключить OOO «МАРК-1» (ИНН 7734401697).

Результаты голосования:

 «За»
 3 (три)

 «Против»
 0 (ноль)

 «Воздержались»
 0 (ноль)

Приняли решение:

В связи с нарушениями **ООО** «**МАРК-1**» (ИНН 7734401697):

- пункта 3.1.2. статьи 3 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО»:
- требования к кадровому составу: не предоставлено Приложение №1, содержащее сведения о 2-х специалистах, включенных в НРС НОСТРОЙ (с приложением подтверждающих документов);
- требования к имуществу: не предоставлены сведения об имуществе (с приложением договоров аренды);
- пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендовать Правлению Ассоциации исключение **ООО** «**МАРК-1**» (ИНН 7734401697) из числа членов Ассоциации «СРО «ОПО».

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «МАРК-1» (ИНН 7734401697).

2.2 В связи с нарушением **ООО** «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753; адрес местонахождения: 119146, город Москва, Фрунзенская набережная, дом 30, строение 18, офис 25) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753).
- вынести **ООО** «**СтройМонтажИндустрия**» (ИНН 5001036753) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 11.07.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

«Зa»	<u> 3 (три)</u>
«Против»	0 (ноль)
«Воздержались»	0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «СтройМонтажИндустрия»** (ИНН 5001036753).

Вынести **ООО** «**СтройМонтажИндустрия**» (ИНН 5001036753) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 11.07.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «СтройМонтажИндустрия» (ИНН 5001036753).

2.3 В связи с нарушением **ООО** «**КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163; адрес местонахождения: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11) пункта 4.6 статьи 4 Положения о членстве в Ассоциации «СРО «ОПО» (неоднократная, несвоевременная уплата в течение года членских взносов).

Рекомендуется:

- открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО»: **ООО** «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163).
- вынести **ООО** «**КамчатПричалСтрой**» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 11.07.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Результаты голосования:

 «За»
 3 (три)

 «Против»
 0 (ноль)

 «Воздержались»
 0 (ноль)

Приняли решение:

Открыть дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «КамчатПричалСтрой»** (ИНН 7725641163).

Вынести **ООО** «**КамчатПричалСтрой**» (ИНН 7725641163) предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в **срок до 11.07.2019 г.** в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «КамчатПричалСтрой» (ИНН 7725641163).

2.4 В Ассоциацию «СРО «ОПО» поступило уведомление о выездной проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) входящий номер: № 221 от 21.06.2019г. в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО» - ООО «СтройБазис» (ИНН 7714424632; адрес местонахождения: 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, корпус 1, кабинет 509).

В уведомлении указано следующее:

В ходе проведения выездной проверки в отношении **ООО** «СтройБазис» (ИНН 7714424632) при строительстве объекта капитального строительства ««Реконструкция с техническим перевооружением специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: Московская область, Истринский район, с/п. Ивановское, пос. ОПХ Махинино», расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, д. Ивановское, п. ОПХ Махинино выявлены нарушения требований нормативных правовых актов (далее – обязательные требования) а именно:

- 1. Отсутствуют предусмотренные проектом анкерные соединения лестницы Л2 корпуса 5 в осях В-Б/2 л, что нарушает требования проекта 2015-08-07-38-КР2 лист 20, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 2. Усиление трещины в кирпичной кладке по оси 2 корпуса 5 выполнено с нарушением требований проекта, количество горизонтальных и вертикальных прутов не соответствует требованию проекта, что нарушает требования проекта 2015-08-07-38-КР2 лист 16, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 3. Осуществляются строительно-монтажные работы в отсутствии проекта производства работ (ППР), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 3.3 СП 70.13330.2012, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 4. Вносятся записи в журналы специальных работ (бетонных работ и сварочных работ) не зарегистрированные в органе государственного строительного надзора, что нарушает требования п.п 4 ч. 5 ст 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; п. 4 РД-11-05-2007 Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- 5. Отсутствует акт освидетельствования скрытых работ на устройство армокаркаса основания пожарных резервуаров, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части соответствия п. 6.13 СП 48.13330.2011, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 6. Осуществляется последующие работы до освидетельствования предшествующих, а именно: выполнение работ по бетонированию плиты основания пола в корпусе 6 в осях $A-\Gamma/1-12$, до освидетельствования работ по устройству выравнивающей стяжки и устройству обмазочной гидроизоляции, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части соответствия п. 6.13 СП 48.13330.2011, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 7. Лестница для спуска в котлован резервуаров пожаротушения не отвечаеттребованиям безопасности (отсутствуют поручни), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38-ПОД-ПЗ лист 3, в части соответствия п. 7.4.14 СНиП 12-03-2001, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 8. Отсутствует проект производства сварочных работ (ППСР) (раздел по сварке в общем проекте производства работ, технологические карты (регламенты), что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.1.2 СП 70.13330.2012, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- 9. Лица, допущенные к производству сварочных работ, не имеют профессионального диплома (удостоверение) сварщика, и квалификационное удостоверение, подтверждающие право производства сварочных работ с указанием способов сварки и типов сварных соединений, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.1.3 СП 70.13330.2012, актуализированной редакции СНиП 3.03.01-87, ч. 3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 10. Покрытые электроды, порошковые проволоки и флюсы перед употреблением не прокаливаются по режимам, указанным в паспортах, на этикетках или бирках заводов –изготовителей сварочных материалов, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.1.13 СП 70.13330.2012, актуализированной редакции СНиП 3.03.01-87, ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 11. После окончания сварки сварные соединения не очищены от шлака и брызг металла, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 10.3.23 СП 70.13330.2012, актуализированной редакции СНиП 3.03.01-87, ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- 12. Осуществляется производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах при глубине выемки и крутизне откосов больше указанных в таблице 1 СНиП 12-04-2002, что нарушает требования проекта шифр 2015-08-07-38ПОС лист 44, в части соответствия п. 6.1.10 СП 45.13330.2012, актуализированной редакции СНиП 3.02.01-87, ч.3 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- **ООО** «СтройБазис» (ИНН 7714424632) предоставил акт от 26.06.2019г. об устранении выявленных нарушений при строительстве объекта капитального строительства ««Реконструкция с техническим перевооружением специализированного Центра Россельхознадзора по оценке потенциальных рисков использования сельскохозяйственной продукции, полученной с применением ГМО по адресу: Московская область, Истринский район, с/п. Ивановское, пос. ОПХ Махинино», расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, д. Ивановское, п. ОПХ Махинино.

Рекомендуется не открывать дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации «СРО «ОПО» **ООО** «**СтройБазис**» (ИНН 7714424632).

Результаты голосования:

 «За»
 3 (три)

 «Против»
 0 (ноль)

 «Воздержались»
 0 (ноль)

Приняли решение:

Не открывать дисциплинарное производство в отношении члена Ассоциации СРО «ОПО»: **ООО «СтройБазис»** (ИНН 7714424632).

Направить выписку из настоящего протокола в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Направить выписку из настоящего протокола **ООО** «СтройБазис» (ИНН 7714424632).

Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Г.Н. Клинова

Секретарь Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СРО «ОПО»

Т.А. Самохотова

ЗАВЕРЕНО, ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Генеральный директор

Ассоциации "СРО" ОПО"

Самохотова Т.А